

# RAPPORT DE VISITE D'IMMEUBLE

**Code immeuble:** 0202  
**Nom de l'immeuble :** LE JEAN BART  
**Adresse :** 1060 Allée de la Marine Royale – 06210 MANDELIEU LA NAPOULE  
**Date de la visite :** 5, 12, 19 et 26 Janvier 2018  
**Heure d'arrivée :** 8 H 30  
**Date prochaines visites :** 2, 9, 16 et 23 Février 2018  
**Rédacteur :** Anne Charlotte BALLANSAT  
**Type de la visite :** De contrôle

	Conseil Syndical	Entreprises	Autres
<b>Rencontré(es) sur place</b>	Mme BELLYNCK		Mr MONTEMONT Mr FONTAN

**LES DIFFERENTS POINTS CI-DESSOUS SONT REGULIEREMENT VERIFIES PAR LES EMPLOYES  
DE LA RESIDENCE ET PAR LES SOCIETES EN CHARGE DES CONTRATS D'ENTRETIEN**

<input checked="" type="checkbox"/> Portes – serrures	RAS	<input checked="" type="checkbox"/> Extincteurs – bac :	RAS
<input checked="" type="checkbox"/> Clenches – grooms :	RAS	<input checked="" type="checkbox"/> Menuiserie extérieure :	RAS
<input checked="" type="checkbox"/> Néons – ampoules :	RAS	<input checked="" type="checkbox"/> Chauffage :	RAS
<input checked="" type="checkbox"/> Ascenseur :	RAS	<input checked="" type="checkbox"/> Toiture – antenne :	RAS
<input checked="" type="checkbox"/> Interphones-Boites/lettres (étiquettes):	RAS	<input checked="" type="checkbox"/> Façades :	RAS
<input checked="" type="checkbox"/> Blocs de secours :	RAS	<input checked="" type="checkbox"/> Espaces verts :	RAS
<input checked="" type="checkbox"/> Escalier service :	RAS	<input checked="" type="checkbox"/> Eclairage extérieur :	RAS
<input checked="" type="checkbox"/> Cave S.S :	RAS	<input checked="" type="checkbox"/> Affiches (enlèvement.) :	RAS
<input checked="" type="checkbox"/> Vide-ordures – bacs :	RAS	<input checked="" type="checkbox"/> Grille – portillon :	RAS
<input checked="" type="checkbox"/> Locaux containers/ordures ménagères :	RAS	<input checked="" type="checkbox"/> Skydome :	RAS
<input checked="" type="checkbox"/> Parkings aériens / S sol:	RAS	<input checked="" type="checkbox"/> Entretien hall d'entrée :	RAS
<input checked="" type="checkbox"/> Canalisation EU /EP / EV	RAS	<input checked="" type="checkbox"/> Colonne d'alimentation	RAS

## Coordonnées utiles

Votre Assistante : Chantal REGINA – [cregina@citya.com](mailto:cregina@citya.com) - 04.92.97.48.58  
Votre Comptable : Sylviane PEREZ – [sperez@citya.com](mailto:sperez@citya.com) – 04.92.97.48.54  
Votre Gestionnaire : Anne Charlotte BALLANSAT – [aballansat@citya.com](mailto:aballansat@citya.com) – 04.92.97.48.51

# RAPPORT DE VISITE D'IMMEUBLE

## Travaux réalisés par Messieurs FONTAN et MONTEMONT

### · Au quotidien :

Tournée générale matinale : Véhicules qui squattent, ramassage des crottes de chien et divers papiers au sol, alimentation des distributeurs de sachets canins, ventilation des caddies.

Vérification du bon fonctionnement des équipements en chaufferie : adoucisseur, filtres, pompes, brûleurs....

Contact avec la présidente pour compte-rendu, validation des factures et coordination des travaux à réaliser.

Remplacement d'ampoules, de radars de détection HS.

Tournée de relevé des 11 compteurs EDF et des 15 compteurs gaz/eau/calorimètres.

Tenue à jour et suivi des tableaux de consommation de gaz (eau chaude et chauffage).

Réception, tri, enregistrement, distribution des journaux, du courrier, des plis recommandés, des colis et autres paquets.

Suivi des prestations sous contrat: ménage, jardin, chaufferie, ascenseurs, traitement palmiers.

Tenue à jour des fiches de renseignements déménagements / emménagements, mise en place des protections d'ascenseurs.

Programmation / déprogrammation des badges d'accès à la résidence.

Sortie / évacuation des "encombrants" accumulés dans les locaux vide-ordures : 2 fois par mois.

Participation consultative au conseil syndical mensuel.

### · Par ailleurs :

Grattage, induction et remise en peinture des petits bassins.

Démarrage / entretien des groupes électrogènes, contrôle des pompes de relevage.

Curage des grilles des avaloirs d'eau pluviales.

Réceptions d'entreprises en vue d'établissement de devis pour travaux à venir.

Débranchement, démontage, reconditionnement et stockage des décorations électriques de Noël

Rangement de la crèche et retrait des décorations des coursives.

Suite à très forts coups de vent, nombreuses interventions sur toiture suite arrachage d'éléments.

Interventions sur des balcons inoccupés pour relever placards et objets soufflés par la tempête.

Accompagnement sur deux jours d'un technicien pour réalisation du Diagnostic Technique Global.

Suivi des opérations de reprise en étanchéité des terrasses et des toitures d'ascenseurs.

Réparations diverses en serrurerie et sur le contrôle d'accès.

Interventions sur pieds de colonnes au profit de plombiers coupure / vidange / purge

La Gestionnaire / La Direction  
Anne Charlotte BALLANSAT

